

Åtgärd	År	Kommentar
Inbrottslarm	1997	Har sedan kompletterats med rök- och vattendetektorer
Passiv ventilation på vinden	1997	
Tilläggsisolering vinden	1997	
Entreutbyggnad med toalett	1998	Golvvärme i entre
Luft/luft värmepump	1998	
Parabol	1998	
Renovering och utbyggnad av badrum	1998	Golvvärme i badrum
Byte av fönster, omgång 1	1999	
Dränering och grundförstärkning	2000	Östra och södra fasaderna
Stenläggning av uppfart	2001	
Byte av fönster, omgång 2	2002	
Omdragning av el	2006	
Utbyggnad och invändig renovering	2007	Nytt kök; renovering tak, väggar och golv på övre och mellanplan; golvvärme i kök och matsal; ny altan; Inbyggnad av altan och balkong; nya avloppsstammar invändigt
Omläggning av tak	2008	
Braskamin	2009	Genomgående rörrör i skorstenen sedan tidigare
Centralsugare	2010	
Luft/vatten värmepump	2010	
vindskivor och hänggrännor	2010	
Värmekonvektor i tvättstugan	2010	
Uteplats med trädäck	2013	
Utvändig målning	2014	Senaste målningen
Fiberanslutning	2015	
Ny diskmaskin	2019	
Ny tvättmaskin	2020	
Kamerasystem	2021	
Ny värmepanna	2021	
Inspektion och översyn av tak, inkl åtgärd	2022	
Hårdvaxolja på golv, övre och mellanplan	2024	Har gjorts i flera omgångar sedan 2007

Målning källargolv	2024	
Mögelsanering av vinden	2024	
Tätning av renslucka i källaren	2025	För att minska radoninsläppet
Uppfräschning sovrum	2023 & 2024	
Översyn grundmur	Kontinuerligt	