



Industrigatan 98, 291 36 Kristianstad  
Telefon: 044-5900170

# Sotningsprotokoll

Redovisning av utförd sotning enligt 3 kap. 4 § lagen  
(2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för sotning	Kund nr	Protokolls nr
220523	W03211500	22 2837

Fastighetsbeteckning VITTSKÖVLE 21:7 Adress WITTSKÖVLE TORG 10	Ägare, namn och adress EKBLADH JAMES  WITTSKÖVLE TORG 10 297 91 WITTSKÖVLE
---	--

## Till fastighetsägaren

Vi vill uppmärksamma er på följande som noterades vid sotningstillfället:

ELDSTADSPLAN SAKNAS
GLIDSKYDD SAKNAS FÖR MARKSTEGE

## Övrig information


## Kontroll av brandvarnare (beställs separat)

Finns	Finns ej	Fungerar	Fungerar ej

## Rökgasanalys (beställs separat)

Rökgasförlust, %	Rökg.temp, °C	CO <sub>2</sub>	Sottal	Drag	NO <sub>x</sub>	CO

Arbetet utfört av:

JOHAN MODIG

Panna	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
Typ			Godk. nr	Effekt i kW	Tillv.år	X	X
Röckanal, typ			Typgodk. nr	Tvårsnitt	Tillv.år		
Förbränning, typ			Godk. nr	Bränsle	Tillv.år		
Akkumulatortank			Volym, l	VV-bered. i ack.tank			

Övriga eldstäder	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
a	KAMINEXPERT	HESTRA	Typgodk. nr	Placering	Tillv.år	220523	G
BRASKAMIN			AL				
			Typgodk. nr	Tvårsnitt		010516	
b				125			
			Typgodk. nr	Placering	Tillv.år		
			Typgodk. nr	Tvårsnitt			

Imkanal	Typ av ventilationssystem	Fabrikat	Modell	Kanaltyp	Sotad	Frist
Större kök					981028	



Industrigatan 98  
291 36 Kristianstad  
Telefon: 044-5900170

# Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 220523	Kund nr W03211500	Protokoll nr 22-BK2075
--------------------------------	----------------------	---------------------------

Fastighetsbeteckning VITTSKÖVLE 21:7 Adress WITTSKÖVLE TORG 10	Namn och adress EKBLADH JAMES WITTSKÖVLE TORG 10 297 91 WITTSKÖVLE
---	---

**Kontrollobjekt** nr: 3 BRASKAMIN

Typ:

## Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel  
INSATSRÖR 125mm

Senaste sotning: 151127

## Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Not:

## Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN SAKNAS.	1	

## Kontrollen utförd av:

JOHAN MODIG

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förhindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.