



Värmdö Sotningsdistrikt AB

Box 65
134 22 GUSTAVSBERG

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2019-11-26

Diarienummer
5148901-739717-2-
1

Utfärdare

Värmdö Sotningsdistrikt AB

Box 65
134 22 Gustavsberg
08-570 339 60

Adressat

DÖME, PETER
ARNÖ MELLANVÄG 2
18497 LJUSTERÖ

Fastighet

Fastighetsbeteckning MARUM 1:144	Ägare DÖME, PETER ARNÖ MELLANVÄG 2 18497 LJUSTERÖ	Brukare/Innehavare DÖME, PETER ARNÖ MELLANVÄG 2 18497 LJUSTERÖ
Fastighetsadress ARNÖ MELLANVÄG 2		
Kontrolldatum 2019-11-26		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Braskamin - Sekundär	Fabrikat/modell CONTURA	Våning Bottenvåning	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast soad
Rök-/avgaskanal			
Typ Metall	Fabrikat/modell STÅL	Benämning SKORSTEN 2	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.80	Sotbeläggning i rökkanal	1

Övrig upplysning

- DEL AV SKORSTENSUTSIDA SAMT AVSTÅND TILL BRÄNNBARA BYGGNADSDelar EJ KONTROLLBART I UTRYMME MELLAN INNER OCH YTTERTAK

Brandskyddskontrollant

Daniel Jansson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppbyggnad	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Resprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensoth.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 Rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



Värmdö Sotningsdistrikt AB

Box 65
134 22 GUSTAVSBERG

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum

2019-11-26

Diarienummer

5148901-739717-1

1

Utfärdare

Värmdö Sotningsdistrikt AB

Box 65
134 22 Gustavsberg
08-570 339 60

Adressat

DÖME, PETER
ARNÖ MELLANVÄG 2
18497 LJUSTERÖ

Fastighet

Fastighetsbeteckning MARUM 1:144	Ägare DÖME, PETER ARNÖ MELLANVÄG 2 18497 LJUSTERÖ	Brukare/Innehavare DÖME, PETER ARNÖ MELLANVÄG 2 18497 LJUSTERÖ
Fastighetsadress ARNÖ MELLANVÄG 2		
Kontrolldatum 2019-11-26		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin - Sekundär	Fabrikat/modell CONTURA	Våning Bottenvåning	Utrymme Matsal
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad

Rök-/avgaskanal

Typ Metall	Fabrikat/modell STÅL	Benämning SKORSTEN 1
----------------------	--------------------------------	--------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.80	Sotbeläggning i rökkanal	1
5.10	Glidskydd saknas	1

Övrig upplysning

- DEL AV SKORSTENSUTSIDA SAMT AVSTÅND TILL BRÄNNBARA BYGGNADSEDELAR EJ KONTROLLBART I UTRYMME MELLAN INNER OCH YTTERTAK

Brandskyddskontrollant

Daniel Jansson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppbyggnad	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omstulningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensoth.	
1,50 Reglentrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedan på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.