


Vaxholm-Osterakers
Sotningsdistrikt

Stationsvägen 28, 184 50 Åkenberga
Telefon: 08-54064401, fax 54064498
Telefax: 8,00-11,00

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utsändningsdatum 110517 Protokollnummer 11-077
Foliov 505167700 11-0895
Ägare (namn och postadress)

SOMMERFELD VIKTOR

STRANDVÄGEN 57 B, 4 TR
115 23 STOCKHOLM

Fastighet mm

Beteckning (kvartal, föreningsnr etc) VÄSBYSTRAND 1:69	Adress ROBERT RINGSTRÖMS VÄG 13
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) FRITIDSHUS	Beskrivningen avser ☒ nybyggnad ☐ ändring ☐
Byggherrens/kvalitetsansvarig	

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation


Provnings utörr (avslutad) den	Provnings omfattar
Rökkanal till: BRASKAMIN CONTURA 560 T	
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen ☐ förmärktes ☐ förmärktes ej	Skorstens material PREMODUL
Angränsande kanaler ☐ finns ☐ finns ej	Skorstenshöjd, meter Över/undertryck Pa
Rökskyddsprovningen enligt byggregelning 5, BBR 5.435	Skiljevägarna till angränsande kanaler väslade sig ☐ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet
Besiktningens datum 110517	Luftbehandlingsinstallation ☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX ☐ ingreppad den
Tekniska anordningar ☐ utan erinran ☐ med erinran	Värdepåslag besiktningst? ☒ Ja ☐ Nej

Utlåtande

EFTERBESIKTNING HAR UTFÖRTS I OVANSTÅENDE FASTIGHET AV TIDIGARE
GJORDA ANMÄRKNINGAR ENLIGT PROTOKOLL 10-0210.

BRASKAMIN OCH RÖKKANAL:
ANMÄRKNINGAR ÄR ÅTGÄRDADE, UTAN ERINRAN.

Protokoll överlämnat till
☒ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐
☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ led- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enl. ovan



Jonas Andersson
Skorstensfejaringenjör


Vaxholm-Österåkers
Sotningsdistrikt

Stationsvägen 28, 184 50 Årnsberga
Telefon: 08-54064401, fax 54064453
Telefontid: 8.00-11.00

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Uteföringsdatum: 101129
Protokollnummer: 10-0210
Följare: 505167700
10-2592
Ägare (namn och postadress):

SOMMERFELD VIKTOR

STRANDVÄGEN 57 B, 4 TR
115 23 STOCKHOLM

Fastighet mm

Beskrivning (foster, lottnummer etc.) VÄSBYSTRAND 1:69	Adress ROBERT RINGSTRÖMS VÄG 13
Beskrivning (bostadshus, kontor etc.) FRITIDHUS	Besiktningen avser ☒ nybyggnad ☐ ändring ☐
Byggherrens kvalitetsansvarig	

Tätthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (evaluerad) den 101125	Provningen omfattar Rökkanal till: BRASKAMIN CONTURA 560 T
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymme ☐ förmärktas ☒ förmärktas ej	Skorstens material PREMODUL 5
Angränsande kanaler ☐ finns ☒ finns ej	Skorstens höjd, meter 15+20%
Röktäthetsprovningen enligt byggreglering 6:8BR 5:435 ☒	Övertryck/undertryck Pa 15+20%
Besiktningens datum 101125	Tätskyddsanordningar ☒ utan erinran ☐ med erinran
	Var besiktning besiktningstätt? ☐ ja ☒ nej

Utlåtande


BESIKTNING HAR UTFÖRTS I OVANSTÅENDE FASTIGHET AV EN NYINSTALLERAD BRASKAMIN OCH RÖKKANAL.
ANM.1. INNERTAKET ÄR FÖR MÅRA SKORSTENENS YTTERMANTEL.
ANM.2. YTTERTAKSGENOMFÖRINGEN ÄR EJ HELT BESIKTNINGSBAR VARAV DET EJ GICK ATT FASTSTÄLLA OM DET ÄR URSÄGAT I YTTERTAKET TILLRÄCKLIGT.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

1. BRÄNNBART MATERIAL SÄGAS UR SÅ ATT DET BLIR ETT 50 MM STORT UTRYMME MELLAN BRÄNNBART MATERIAL OCH SKORSTEN.
(GÄLLER BÅDE INNER OCH YTTERTAKET)

OMBESIKTNING AV ANMÄRKNINGAR ERFORDRAS.

Protokoll överlämnat till ☒ bygghedsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐
☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ lm- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☐ utan erinran ☒ med erinran enl. ovan



Jonas Andersson
Skorstensfejareingenjör

Besiktning kamin sid 2