

VA utredning

Fastighet: Ljusterö- Åsättra 1:59

På uppdrag av fastighetsägaren, har en VA-utredning gällande enskild avloppsanläggning med WC inom fastigheten Ljusterö-Åsättra 1:59 i Österåkers kommun utförts.

Undersökningar

Fältundersökning utfördes i juli 2023. Två provgropar grävdes sydost om det planerade huset. Perkolationsprov på moränen visade på en infiltrationskapacitet på 25 l/ m² och dygn.

Markförhållanden

Markytan där infiltrationen planeras har en sydvästlig lutning mot vägen nedanför.

Provgropar

Provgropar:

- ☐ 0 – 0,3 m Humuslager
- ☐ 0,3 – 1,5 m Ngt stenig, siltig, sandig morän

Inget berg eller grundvatten påträffades i gropen.

Avlopp

Slamavskiljare

Slamavskiljare Baga för WC med en våtvoly m av 2,2 m³ placeras enligt situationsplan, eller där markförhållandena är lämpliga.